

118472 amortiguador skoda octavia

Envia un email al anunciante: user-402074@AnuncioTIC.com

Messenger: Contacto :

Fecha: Jueves, 20 Abril de 2017

171 personas han visto este anuncio

Precio: 1

AMORTIGUADOR DELANTERO de SKODA OCTAVIA BERLINA (1Z3) Tour 1.9 TDI (101 CV) 0.04 - Pregunta por nuestro código interno: 118472. Respuesta inmediata. Envíos en 24-48 horas. Puedes visitar nuestra web [www. desguacecorbera .com](http://www.desguacecorbera.com) ó llamarnos al teléfono de contacto, también atendemos whatsapp.

		Nº SÉRIE	37195845 B
DEPARTAMENTO HOMOLOGACIONES CALLE PRÍNCIPE DE ASÍS, 525 08004 BARCELONA		VOLKSWAGEN SKODA AUDI	
Número de identificación:		TMBDS41U97B831269	
Clasificación del vehículo:		SKO052BR	
		1 0 0 0	TURISMO
Marca:	SKODA Des		
Modelo:	1U (Euros total lim.)		
Variante:	STARKOL/TMP (Accesorios limit.)		
Etiquetación comercial:	OCTAVIA 1.9TDI 3V (Va intermedia lim.)		
Peso (kg)	1270 (+/-) Longitud real (mm)		
MTMA/VMA (kg)	1855 (cuerpo completo lim.)		
MTMA/VMA (1ª E 3ª)	1000 (distancia de 192 mm)		
MTMA/VMA (2ª E 3ª)	990 (distancia de 274 mm)		
MTMA/VMA (3ª E 3ª)	990 (distancia de 274 mm)		
MTMA/VMA (4ª E 3ª)	Distancia 3ª rueda (de suelo)		
MMR 3/4 de eje	500/1300 Motor Marca		
Resistencia:	4-195/65 R15 91 H Tax		
Nº de cilindros:	4 Nº Cilindros Caudales cm³		
Volumen en litro:	Potencia fiscal (CV/KW)		
Dichos datos de la homologación de tipo:		205/60 R15	205/55 R16.
(1) HASTA 1400 EN FUNCIÓN DE OPCIONALES.			
(2) 1506/1483 1308/1484			
Observaciones:			
VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE.			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han tachado los correspondientes de otros de Autuas			
El abajo firmante, legatimamente autorizado por el DEPARTAMENTO HOMOLOGACIONES, certifica que el vehículo suscritor cumple con las características de tipo y su inscripción en el Registro de Vehículos de España es correcta.			
En la ciudad de BARCELONA, a 11 de JULIO de 2004			
Firma			
Sociedad inscrita Registro Mercantil de Barcelona Tomo 24887, Folio 171, Hoja B0744			
Refirmas autorizadas:			
08/01/04.- Dilegencia para poder constatar que la clasificación del vehículo			
es 10.43 TURISMO TAXI... 08/01/04.- Dilegencia para poder constatar que la clasificación del vehículo			
es 10.43 TURISMO TAXI... 08/01/04.- Dilegencia para poder constatar que la clasificación del vehículo			
es 10.43 TURISMO TAXI... 08/01/04.- Dilegencia para poder constatar que la clasificación del vehículo			